



7579118-00

## KIT PORTE-FUSIBLE / FUSE HOLDER KIT INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Français

# Kit code 7579117

Procédure de mise en place d'un porte-fusible  
sur Pompe À Chaleur aérothermie et géothermie  
alimentée en courant électrique monophasé 1 x 230V  
et équipée d'une carte de démarrage CIAT.

## SOMMAIRE

I – Composition du KIT .....	2
II – Précautions et instructions avant toute intervention. ....	3
III – Principe de fonctionnement. ....	3
III-1 Installation avant montage du kit .....	3
III-2 Installation après montage du kit .....	3
IV - Pompes à chaleur aérothermie : Aqualis2 et Aqualis Caléo .....	4
IV-1 Position, montage et raccordement électrique du porte fusible .....	4
IV-1-1 - Accès à la platine électrique.....	4
IV-1-2 - Fixation du porte-fusible sur rail DIN.....	5
IV-1-3 – Raccordement électrique du porte-fusible.....	6
IV-1-4 – Refermer le groupe et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.....	6
IV-2 Schéma électrique (Aqualis2 20H – 28H -35H).....	7
IV-3 Schéma électrique (Aqualis2 50H).....	8
IV-4 Schéma électrique (Aqualis Caléo 60H).....	9
V - Montage dans Agéo et Ageo Caléo 50H.....	10
V-1 - Position, montage et raccordement électrique du porte fusible .....	10
V-2 - Refermer le groupe et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.....	10
V-3 Schéma électrique (Agéo 20 / 30 / 40 et 50H).....	11
V-4 Schéma électrique (Agéo Caléo 50H).....	12
VI - Sélection du fusible adapté à votre modèle de pompe à chaleur .....	13

# I – Composition du KIT

## Utilisation des composants du kit en fonction des gammes de Pompe À Chaleur

<u>Visuel et Désignation</u>	<u>Modèle de Pompe À Chaleur</u>		
	<u>Aérothermie</u>	<u>Géothermie</u>	
	<b>Aqualis2 20H – 28H et 35H</b> <b>équipée d'un seul ventilateur</b> Voir § IV	<b>Aqualis2 50H</b> <b>Aqualis caléo 60H</b> <b>équipée de deux ventilateurs</b> Voir § IV	<b>Ageo 20H - 30H – 40H – 50H</b> <b>Ageo Caléo 50H</b> Voir § V
	Porte fusible pour fusible 14 x 51 mm * Code <a href="#">7547284</a>	A positionner sur panneau plastique	A positionner sur platine électrique
	1 câble Section 6 mm <sup>2</sup> Lng. 400 mm	Raccordement électrique de la sortie fusible vers la borne « Phase » de la carte de démarrage	
	Rail DIN Lng. 40 mm + 2 butées de blocage	A positionner sur panneau plastique	A positionner sur platine électrique
	2 vis auto foreuse Ø 4.2 x 16 + 2 capuchons	Fixation du rail DIN	
	Collier Rilsan quantité = 6	Maintien des câbles	
	Notice montage de ce kit. Code : 7579118.00		

\* Noter que le porte-fusible est livré sans fusible

Le fusible (type GR ou gRC taille 14x51) doit être commandé séparément, en fonction de la taille de l'appareil (voir paragraphe XX)

## II – Précautions et instructions avant toute intervention.



**Avant de commencer l'opération de mise en place du fusible,  
vérifier que l'alimentation du groupe est coupée.**

**Attention risque de charge résiduelle dans les condensateurs.  
Seul du personnel qualifié et habilité peut procéder à ces opérations.**

- Ce porte-fusible est à installer dans la pompe à chaleur afin de protéger électriquement les composants électroniques de puissance contre les surintensités qui ne sont pas détectées par le disjoncteur déjà présent sur l'installation.  
Exemple : baisse de tension de l'ordre d'une seconde lors des phases de démarrage du compresseur.
- Quel que soit le modèle de pompe à chaleur, le fusible sera raccordé électriquement en série sur la phase alimentant la pompe à chaleur selon le schéma de principe ci-dessous.

## III – Principe de fonctionnement.


### III-1 Installation avant montage du kit

L'alimentation « client » (phase, neutre et terre) est raccordée en direct sur le bornier J1 de la carte de démarreur.

### III-2 Installation après montage du kit



La phase « client » sera raccordée sur la borne supérieure du fusible F1.

Un câble en provenance de la borne inférieure du fusible F1 sera raccordé sur la borne « Phase » du bornier J1 de la carte de démarreur.



- Noter que dans tous les cas, le disjoncteur préconisé dans la notice d'installation de l'appareil doit être conservé en amont de l'installation électrique.
- Noter que ce porte fusible ne doit pas être déconnecté (ouvert) alors que le circuit est alimenté (en charge).
- Dans les paragraphes suivants sont détaillés le positionnement du porte fusible dans l'appareil et son mode fixation, dépendants du type de votre pompe à chaleur.


## IV - Pompes à chaleur aérothermie : Aqualis2 et Aqualis Caléo



### IV-1 Position, montage et raccordement électrique du porte fusible


#### IV-1-1 - Accès à la platine électrique

- Retirer le toit, désolidariser le panneau arrière du panneau avant afin d'écartier celui-ci pour accéder plus facilement aux cartes électroniques. Attention de ne pas trop écarter le panneau afin de ne pas déconnecter tous les faisceaux électriques.
- Retirer le capot de protection électrique. Enlever le panneau avant supérieur afin d'accéder au borniers de raccordement principal.




#### IV-1-2 - Fixation du porte-fusible sur rail DIN

- Sur ces modèles de pompe à chaleur, le porte-fusible sera installé sur un rail DIN de longueur 40 mm (fourni) vissé sur la carrosserie plastique (sur le panneau avant démontable) au niveau de la goulotte d'arrivée des câbles.
- Pour fixer le rail DIN, utiliser les deux vis auto foreuses (fournies) dont le corps sera protégé après montage par les deux capuchons (fournis)




- Clipsez le porte-fusible sur le rail DIN et utilisez les deux butées (fournies) pour le maintenir en place.



#### **IV-1-3 – Raccordement électrique du porte-fusible**


- Débrancher la phase du câble d'alimentation client de la borne « Phase » de la carte électronique
- Rebrancher ce câble sur la borne supérieure du porte-fusible
- Raccorder le câble en provenance de la borne inférieure du port fusible sur la borne « Phase » de la carte de puissance.




- Veillez à respecter les couples de serrage des câbles électriques :
  - Sur les bornes du porte fusible F : couple préconisé entre 2.5 et 3 N.m
  - Sur le bornier J1 d'alimentation de l'appareil : couple préconisé entre 1.2 et 1.5 N.m
- Insérer le fusible dans le porte-fusible.

#### **IV-1-4 – Refermer le groupe et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.**


## **IV-2 Schéma électrique (Aqualis2 20H – 28H -35H)**



## IV-3 Schéma électrique (Aqualis2 50H)




## IV-4 Schéma électrique (Aqualis Caléo 60H)



## V - Montage dans Agéo et Agéo Caléo 50H

### V-1 - Position, montage et raccordement électrique du porte fusible


Le porte-fusible sera positionné sur le rail DIN de longueur 40 mm lui-même vissé sur la platine électrique de l'appareil, à proximité du passe fil d'alimentation électrique




- Débrancher la phase du câble d'alimentation client de la borne « Phase » de la carte électronique
- Rebrancher ce câble sur la borne supérieure du porte-fusible
- Raccorder le câble en provenance de la borne inférieure du port fusible sur la borne « Phase » de la carte de puissance.
- Veillez à respecter les couples de serrage des cables électriques :
  - o Sur les bornes du porte fusible F : couple préconisé entre 2.5 et 3 N.m
  - o Sur le bornier J1 d'alimentation de l'appareil : couple préconisé entre 1.2 et 1.5 N.m
- Insérer le fusible dans le porte-fusible.

### V-2 - Refermer le groupe et vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

### V-3 Schéma électrique (Agéo 20H / 30H / 40H et 50H)




## V-4 Schéma électrique (Agéo Caléo 50H)



## VI - Sélection du fusible adapté à votre modèle de pompe à chaleur

Ci-dessous, en fonction du type et de la taille de votre Pompe à Chaleur, les caractéristiques du fusible à installer dans le porte-fusible.

Gammes	Type de PAC	Taille	Référence compresseur	Calibre fusible préconisé	Code fusible Taille 14 x 51 Type gR ou gRC  A installer dans le porte-fusible
				A	
<b>Aqualis 2</b>	<b>Aérothermie Air / Eau</b> 	20H	ZP23 K3E-PFJ	<b>20</b>	<b>7579122</b>
		28H	ZP32 K3E-PFJ	<b>25</b>	<b>7579123</b>
		35H	ZP41 K3E-PFJ	<b>32</b>	<b>7579125</b>
		50H	ZP50 K3E-PFJ	<b>32</b>	<b>7579125</b>
		60H	ZH13 KVE-PFJ	<b>40</b>	<b>7547285</b>
<b>Ageo</b>	<b>Géothermie Eau / Eau</b> 	20H	ZP23 PFJ	<b>25</b>	<b>7579123</b>
		30H	ZP32 PFJ	<b>25</b>	<b>7579123</b>
		40H	ZP41 PFJ	<b>25</b>	<b>7579123</b>
		50H	ZP50 K3E-PFJ	<b>32</b>	<b>7579125</b>
		50H		<b>32</b>	<b>7579125</b>
<b>Ageo Caleo</b>					

Noter que le fusible n'est pas fourni avec ce kit.